

W tym Tips&Tricks zostanie przedstawionych kilka możliwości konfiguracji tabelki raportujących.

Jedną z funkcji w których będzie widać je najlepiej są "baloniki" na rysunku złożeniowym.




Aby wyświetlić automatycznie baloniki dla komponentów najpierw musi być gotowa tabelka dla BOM.



Następnie "Table > BOM balloons... > Set Region (wskaz tabelkę) > Create Balloon > by View wskaz widok na którym mają ukazać się "baloniki".



Domyslnie Pro/Engineer generując tabelkę BOM wyświetla powtarzające się komponenty w osobnych wierszach. Aby to zmienić należy Table > Repeat Region > Attributes > No Duplicates > Done



Jest również możliwość zmiany położenia dowolnego wiersza(komponentu) wewnątrz tabelki - Table > Repeat Region > Fix Index > Fix > Record - wskaż wiersza wpisz nową pozycję



Często się zdarza że tabelki zawierają niepotrzebne komponenty, jak np. szkielety. Aby pozbyć się któregoś wiersza z tabelki Table > Repeat Region > Filters > by Item > Exclude - wskaż wiersz.

POS	NAME	QTY
1	OBUDOWA	4

W przypadku gdy tabelka jest za długa, można ją podzielić na kilka kawałków Table > Paginate > Set Extent - tu wskaż górną linię wiersza od którego ma się zacząć podział, następnie Table > Paginate > Add Segment

3	PLYTA	1

Ważne - funkcja Paginate stanie się aktywna dopiero po wcześniejszym wskazaniu tabelki!